

35253: BASE (PERUSTA) 35259: CURING AGENT (KOVETE) 95250

Tuotekuvaus:	HEMPEL EPOXY FILLER 35253 on kaksikomponenttinen, liuotteeton epoksisitasoite. Soveltuu erityisesti halkeamien, rakojen ja pienten vaurioiden korjaamiseen.
Suosittelava käyttö:	Soveltuu käytettäväksi lasikuidulla, kovalla puulla, teräksellä ja muilla kovilla materiaaleilla. Tarkoitettu sisä- ja ulkokäyttöön vesilinjan ylä- ja alapuolella.
Ominaisuudet:	<ol style="list-style-type: none">1. Pinnoille, jotka soveltuvat erityisesti sileään täyttöön.2. Hitsausten pienten huokosreikien sekä potkureiden, kölien ja muiden vastaavien kolojen täyttämiseen.3. Lasikuiturunkojen osmoosivaurioiden korjaus.
Saatavuus:	Sisältyy venemaalien Eurooppa-valikoimaan. Paikallinen saatavuus sopimuksen mukaan.
TEKNISET TIEDOT:	
Sävynumero/Sävy:	19810 / Vaaleanharmaa
Kiiltoaste:	Himmeä
Kuiva-aine pitoisuus, %:	100
Teoreettinen riittoisuus:	1 m ² /l [40.1 sq.ft./US gallon] - 1 mm /40 mils
Leimahduspiste:	70 °C [158 °F]
Ominaispaino:	1.6 kg/litra [13.3 lbs/US gallona]
Kosketuskuiva:	8 tuntia 20°C/68°F 18 tuntia 10°C/50°F
Hiontakuiva:	16 tuntia 20°C/68°F 36 tuntia 10°C/50°F
Täysin kovettunut:	5 vuorokausi(a) 20°C/68°F 12 päivää 10°C/50°F
VOC-pitoisuus:	10 g/l [0.1 lbs/US gallona]
Säilymisaika:	3 vuotta 25°C/77°F
	<i>Ilmoitetut tekniset tiedot ovat nimellisarvoja täyttäen HEMPEL-ryhmän hyväksymät normit.</i>
KÄYTTÖOHJEET:	
Versio, sekoitettu tuote:	35253
Sekoitussuhde:	BASE (PERUSTA) 35259: CURING AGENT (KOVETE) 95250 1 : 1 tilavuuden mukaan. Sekoita juuri ennen käyttöä saman verran kumpaakin komponenttia yhteen, kunnes väri on yhtenäinen. Vältä ilmakuplia seoksessa.
Levitysmenetelmä:	Lasta
Ohenne (enintään, til.):	Älä ohenna.
Käyttöaika:	1 tunti 20°C/68°F 2 tuntia 10°C/50°F
Välineiden puhdistus:	HEMPEL'S DEGREASER 99611 tai HEMPEL'S THINNER 845 (No 5) 08451
Ylimaalaus aika, vähintään:	8 tuntia 20°C/68°F 18 tuntia 10°C/50°F
Ylimaalaus aika, enintään:	24 tuntia 20°C/68°F 54 tuntia 10°C/50°F
Turvallisuus:	Käsittele varoen. Tutustu kaikkiin varoitus- ja turvateksteihin sekä HEMPEL käyttöturvallisuustiedotteisiin ennen käyttöä sekä noudata paikallisia ja kansallisia säädöksiä käytön aikana.

PINNAN ESIKÄSITTELY:	Esikäsitteily: Muista aina varmistaa, että kaikki pinnat ovat puhtaita, öljyttömiä ja kuivia. Puhdista pinta ja poista mahdollinen öljy ja rasva sopivalla puhdistusaineella ja hio sitten pinta kuivalla hiekkapaperilla. Maalaamaton pinta: Hio pinta ja poista pölyt. Pohjusta 1–2 kerroksella määriteltyä Hempelin pohjamaalia. Aiemmin käsitelty pinta: Hio, puhdista ja kuivaa pinta..
TUOTTEEN LEVITTÄMINEN:	Maalaus: Tuotetta voi levittää enintään 5 mm:n kerros vioittuneelle, tasaiselle, pistemäisesti pohjakorjatulle alueelle, joka on kuiva, ennen peittämistä 2 kerroksella määriteltyä Hempelin pohjamaalia. Käytä yksikomponenttista pohjamaalia, jos ylimaalaat yksikomponentti pintamaalilla. Tasoita tuote, kun tasoitteesen jää vielä sormenjälkiä ja se on vielä tahmeaa. Pintamaaleja ei pidä levittää suoraan tuotteen päälle..
MAALAUSSOLOSUHTTEET :	Pinnan on oltava maalaushetkellä täysin puhdas ja kuiva, ja sen lämpötilan on oltava kastepistettä korkeampi kondensaation välttämiseksi. Puun kosteuspitoisuus ei saa olla yli: 16%. Älä käsittele suorassa auringonvalossa. Suljetuissa tiloissa on huolehdittava riittävästä tuuletuksesta maalauksen ja kuivumisen aikana.
SUOSITELTU PUHDISTUSAINE :	HEMPEL'S PRE-CLEAN 67602
EDELTVÄ KERROS:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 tai HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
SEURAAVA MAALIKERROS:	HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 tai HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201
Huomautuksia	Ylimaalausväli: HEMPEL'S LIGHT PRIMER 45551 Min. 4 tuntia 20°C/68°F ja 8 tuntia 10°C/50°F Maks 30 päivää 20°C/68°F ja 60 päivää 10°C/50°F HEMPEL'S PRIMER UNDERCOAT 13201: Min. 4 tuntia 20°C/68°F ja 6 tuntia 10°C/50°F Maks 3 päivää 20°C/68°F ja 6 päivää 10°C/50°F
Sekoitus:	Sekoita tuote hyvin ennen käyttöä..
Varastointiolosuhteet:	Altistusta ilman ja lämpötilan vaihteluille tulee välttää. Vältä suoraa auringonvaloa. Säilytettävä tiiviisti suljettuna. Säilytä lämpötiloissa: 5°C/41°F - 35°C/95°F.
Kovete:	Herkkä kosteudelle. Jopa pienet vesijäljet sekoitetussa maalissa lyhentävät käyttöaikaa ja heikentävät kalvonmuodostusta. Avaa kovete purkit varoen. Ylipaineen vaara. Älä kiinnitä kantta purkkeihin, jotka sisältävät sekoitettua tuotetta. Säilytä viileässä paikassa.
Ylimaalaus:	Jos ylimaalukselle määritetty aikaraja ylittyy, puhdista pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen. Jos pinta on joutunut kosketuksiin öljyn tai muiden epäpuhtauksien kanssa, poista ne huolellisesti soveltuvalla puhdistusaineella, huuhtelee pinta makealla vedellä ja anna kuivua. Hio pintaa kevyesti ja poista pöly, ennen kuin maalaat pinnan uudelleen.
Huom:	HEMPEL'S EPOXY FILLER 35253
JULKAISIJA:	HEMPEL A/S 3525319810

Tämä tuoteseloste korvaa aiemmin julkaistut.

Katso selitykset, määritelmät ja soveltaminen "Tuoteselosteiden termien selitykset".

Ilmoitetut tiedot, erittelyt, ohjeet ja suositukset perustuvat testituloksiin tai kokemuksiin, jotka on saatu valtuutetuissa tai tarkkaan määritellyissä olosuhteissa. Tuotteen ostajan ja/tai käyttäjän on itse harkittava tietojen tarkkuus, täydellisyys ja sopivuus kulloisiinkin käyttöolosuhteisiin.

Tuotteiden toimitukseen ja tekniseen palveluun sovelletaan HEMPELIN YLEISIÄ MYYNTI-, TOIMITUS- JA PALVELUEHTOJA, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. YLEISTEN MYYNTIEHTOJEN ulkopuolisissa tapauksissa valmistaja ja myyjä eivät vastaa tuloksista, loukkaantumisista, välittömästi tai välillisesti tässä suositellusta tai muusta käytöstä aiheutuneesta vahingosta, ja Ostaja ja/tai Käyttäjä luopuvat valitsoikeudestaan ja korvausvaatimuksistaan, myös laiminlyöntitapauksissa.

Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta ja ne mitätöityvät viiden vuoden kuluttua julkaisemisesta.